



珍しい火災が・・・

__西日本防災システム

2014 07 28

イギリスのロンドン南部での火災ですが、**無人**の高級住宅で火災警報器が鳴っているのに、近所で作業中の建築業者が気づき、消防に通報しました。

消防隊が到着した時にはすでに、家の外側にも火が回り始めていましたが、なんとか消火活動を行い、全焼は免れました。そこで 火災原因は？ ロンドン消防局の火災捜査員の説明によりますと、「火災の原因は、バスルームへ通じるドアノブだと・・・？。そのノブは丸いクリスタル製で、太陽の光が直接当たる場所にあり、その反射光が1点に集められたようです。クリスタルのドアノブから集中した日光が原因で、掛けてあったガウンやローブに火がついてしまったことが出火原因のようです。火災原因としては珍しいのですが、**しゅうれん火災**として注意喚起されています。ご注意ください！

参考 しゅうれん火災



西日本防災システム

NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

