



漏電による火災 !

__西日本防災システム

2017 09 28

小樽で発生した**漏電**による火災！ 漏電の原因は？

NBS 119

9月27日午前1時半頃、小樽堺町通りの飲食店で発生した火災の原因は、**ネズミ**が電線をかじったことによる**漏電**とみられています。

この火災は小樽市堺町の飲食店から火が出て、木造2階建ての建物が全焼。隣りの飲食店の倉庫の一部が焼けました。火は10時間以上に渡って燃え続け、正午前に鎮火しました。

この火災によるけが人などは無かったようです。

現場は土産物店や飲食店が立ち並ぶ観光スポットで一時騒然となったようです。

飲食店の店主が「去年の末から頻りにブレーカーが落ちるようになった」「ネズミが大量発生していた」などと話していることから、警察はネズミが電線をかじったことによる漏電が出火原因とみて調べています。

頻りにブレーカーが落ちる場合は

一度総点検を！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

