

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

15

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

15



駐車場の泡消火設備のポンプが突然運転しました。二回目です。原因と対策を教えてください。



アラームバルブに動きが無いようですから、一時側配管のいずれかの場所で圧力降下の原因であるわずかな漏水の可能性があります。
面倒ですが、ポンプ室の圧力タンクの圧力変動を記録してみてください。毎日同時刻で一日1回で結構ですので記録してください。
その降下速度と降下度合いで、漏れの可能性が判定できると思います。2週間ほど記録して御連絡をください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

