

## 溶接作業から引火？ - 西日本防災システム

2013 03 12

3月12日午後4時頃、高松市塩江町安原上東の栂川ダム建設現場近くの山林から出火し燃え広がりました。高松市消防局の消防車など車両25台と、県の防災ヘリコプター1機が出動し、消火に当たった結果、付近の山林約1000㎡を焼損し、夕方までにほぼ鎮火しました。同消防局などによりますと、栂川ダムにいた男性作業員(58)が転倒し、顔に軽傷を負ったようです。

栂川ダムでは、作業員ら2人がダムの進入道路にフェンスを設置するために溶接作業をしていたといい、高松南署は溶接時の火花が山林に飛んで燃え広がった可能性があるとして調べています。火の用心を徹底してお願いします。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

