


ガソリン流出！ - 西日本防災システム

2013 03 29

3月29日午前7時40分頃、東京都世田谷区大原2の国道20号で、沿道のガソリンスタンドに後退しながら入ろうとしたタンクローリーが、路肩に駐車していたクレーン車のアーム部分に接触したと119番通報がありました。警視庁北沢署によりますと、タンクローリー後部に直径約20センチの穴が開き、約300～400リットルのガソリンが流出したようです。この事故で国道20号の下り線が約4時間にわたって通行止めになりました。

東京消防庁などは、半径50メートルを火災警戒区域に設定して注意を呼びかける一方、吸収剤をまいてガソリンの除去作業を行いました。

□ 映像はインターネットより



一步間違えば大惨事でしたね！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

