

薫製器の炭火に御注意！ - 西日本防災システム

2013 05 18

5月18日午後5時半頃、大阪市淀川区の鉄骨一部木造4階建て民家の4階から出火し、4階の寝室約20㎡が焼損しました。この部屋の住人の男性会社員が煙を吸い込むなどして病院に搬送されました。

大阪府警淀川署によりますと、4階の寝室内で、炭火で薫製器具を熱して器具内部でベーコンを作っていましたが、炭火の近くにカセットコンロ用のガスボンベがあり、これが爆発・発火した可能性があると見られます。同署が詳しい原因を調べています。
今回の原因となりました薫製器具がどのようなタイプのものかまだ判りませんが、このような熱を発生する器具をお使いの際は必ず **周りに可燃物が無いか 安全確認**をお願い致します。



西日本防災システム

NISHINON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

