

NO. 001

工事名： 消防用設備
改修工事

撮影日時： H.18.04.22/29

撮影場所：

撮影対象： 既設避難ハッチ
腐食状況



NO. 002

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 同上



NO. 003

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 上蓋、下蓋撤去
既設鉄部分錆止め



NO. 004

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 新設ハッチ



NO. 005

工事名： 消防用設備
改修工事

撮影日時： H.18.04.22/29

撮影場所：

撮影対象： 下蓋
下方より



NO. 006

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 周囲コーキング作業



NO. 008

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 仕上げ



NO. 009

工事名： 消防用設備
改修工事

撮影日時： H.18.04.22/29

撮影場所：

撮影対象： 2階 梯子ハッチ
撤去作業



NO. 010

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 同上




NO. 011

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 新設収納



NO. 012

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： コーキング作業



NO. 013

工事名： 消防用設備
改修工事

撮影日時： H.18.04.22/29

撮影場所：

撮影対象： 新梯子
試験調整



NO. 014

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 仕上げ



NO. 015

工事名： 同上

撮影日時： 同上

撮影場所： 同上

撮影対象： 下方より