

救急車が炎上？ - 西日本防災システム

2012年 7月 6日

名古屋での出来事なのですが、緊急搬送中の救急車から出火するという事件が発生しました。

不可解な理由が？ と思いますが、調べればなんと なんと・・・

この救急車のエンジンオイルのフィルター交換を行った際、漏れ防止のパッキンを誤った位置に取り付けてしまい、それが原因でエンジンオイルが漏れ、高温の排気管に噴出し炎上したようです。

非常に単純な、あってはいけない初歩的なミスなんですけど・・・

慣れている作業だからこそ気を引き締めて！ 私達の仕事も特に気を注入しなければ

と 思います。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 