



二酸化炭素消火設備 誤作動！ _西日本防災システム

2014 07 27

7月26日午後3時45分頃、山形市双葉町1丁目のマンションの住民から

「立体駐車場の消火装置が作動した」と119番通報があったそうです。山形市消防本部の隊員が現場を確認しましたが、火災を確認する事は出来ませんでした。消火用の二酸化炭素が駐車場内に放出され、充満状態。ガスを排出する間、付近住民に「屋外に出ないください」と消防隊員が拡声器で呼び掛ける騒ぎとなったようです。

同本部などによりますと、気温が上昇したため火災感知器が誤作動した可能性もあるようです。(空気管だと思いますが...)ガスの排出が完了し、安全が確認されるまで約3時間かかり、マンションに住む人々は「規制線が張られ駐車できない。何がどうなっている！」と、困惑していたようです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

