

緊急 エアゾール式簡易消火具破裂！ - 西日本防災システム

2013 10

不具合が発生し回収が進んでいる**エアゾール式簡易消火具**において、最近数件の**破裂事故**が発生しています。御注意下さい。

平成25年10月08日 **兵庫県** エアゾール式簡易消火具(ヤマトプロテック(株)FMボーイkT)

概要: 台所に置いてあったエアゾール式簡易消火具が破裂。

平成25年10月06日 **石川県** エアゾール式簡易消火具(ヤマトプロテック(株)FMボーイkT)

現物破損 耳を約1cm切る**負傷**

概要: 台所に設置したエアゾール式簡易消火具が破裂。

平成25年09月30日 **福岡県** エアゾール式簡易消火具(ヤマトプロテック(株)ヤマトボーイKT)

概要: 居室内に設置のエアゾール式簡易消火具が破裂。 **台所の片隅にあるかも！**

ヤマトプロテックFMボーイ 対象商品の詳細はこちら➡



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡