


## 製品火災情報 - 西日本防災システム

2011年に(随分前ですが)充電式電気かみそりの充電器から発火、火災に至り原因調査の結果製品の不具合によるものとして、注意喚起を行い、回収が行われましたが ご自宅にはございませんか。洗面台の片隅に隠れていませんか？

月日がたち、頭の中からこの火災の件が消えてしまい、「なーんだ この髭剃りまだ使えるなー」なんて充電！ お気をつけ下さい。 下記にてもう一度確認をお願い致します。

**対象機器** : ES1910 ES1815 ES1810 ES1395 の充電器で下表に当てはまるもの

充電器品番	充電器製造番号	充電器製造年月日
ES1910	9D	1999年12月
ES1815	用充電器 RC01	01
ES1810		02
		03
ES1395	用充電器 RC41	04
		2000年4月



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

