



大停電の原因は？！

__西日本防災システム

2019 06 01

意外なものが原因でした！

NBS 119

5月11日夜に山梨県北杜市などで発生した大規模な停電で、変電所設備に体長約1.5メートルのヘビが接触してショートしたことが原因とみられることが分かったそうです。腹部に焦げた跡があるヘビの死体が近くに落ちていたようです。

ヘビは変電所を囲むフェンスに絡まった植物のつるを伝って入り込んだとみられ、再発防止のため、つるを伐採したそうです。

東京電力パワーグリッド山梨総支社によりますと、5月11日午後8時20分頃、北杜、韮崎、甲斐市の最大約4万1500軒で停電が発生、約3時間40分後に復旧しました。さらに変電所設備から飛散した火花が燃え移り、周囲の下草約220㎡を焼きました。

フェンスには「**高圧注意！ 進入禁止！**」と表示されていたはずですが…えっ！？



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 